

## 附件 1

2008 年度交通产品（轮廓标）质量监督抽查结果汇总表（1）

序号	生产企业名称	抽样地点	监督总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 JT/T388-1999 标准判定			按 JT/T495-2004 标准 判定监督总体（批） 是否通过（合格）
					合格 样本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项	
1	北京长顺通交通科技有限公司	宁夏银川绕城高速公路西北段 K18+290 处 (K9+400~K28+400)	4255 (白色、 黄色)	42	0	42	产品标识包装	不通过 <sup>注1</sup>
2	常州市交通设施器材有限公司	江苏宁杭二期高速公路 K24 料场 (NH2-NJ32-2 标)	200 (白色、黄色)	24	0	24	产品标识包装、 发光强度系数、 密封性能、外观 质量、支架底板 镀锌层厚度	不通过
3	河北省霸州市顺通五金塑料厂	黑龙江鹤大公路宁杏 段工程于家屯仓库 (K22+067~K65+779)	800 (黄色)	24	0	24	产品标识包装、 发光强度系数、 密封性能	不通过
4	南京金长江交通设施有限公司	安徽黄塔（桃）高速 公路建设项目 K3+500仓库 (LK0+000~LK31+320 ~SK35+560)	100 (白色、黄色)	24	0	24	产品标识包装、 发光强度系数、 结构尺寸、支架 底板镀锌层厚 度	不通过
5	北京路友伟业科技发展有限公司	广东兴奋高速公路 K0+000~K24+904	700 (白色、黄色)	24	0	24	产品标识包装、 密封性能、结构 尺寸、支架底板 镀锌层厚度	不通过 <sup>注2</sup>

序号	生产企业名称	抽样地点	监督总体数 (件)	抽样样本数 (件)	按 JT/T388-1999 标准判定			按 JT/T495-2004 标准判定监督总体(批)是否通过(合格)
					合格样本数 (件)	不合格样本数 (件)	不合格项	
6	天津市神光新技术开发公司	生产单位仓库	1185 (白色、黄色)	24	24	0	/	通过
7	安徽天洋交通工程有限公司	生产单位仓库	2000 (白色、黄色)	24	24	0	/	通过
8	深圳市远达明反光器材有限公司	生产单位仓库	4800 (白色、黄色)	48	47	1	外观质量	通过

注 1: 北京长顺通交通科技有限公司生产的轮廓标产品反射器为反光膜材料; 生产企业已对不合格项进行整改。

注 2: 已经完成整改, 经检测机构复查确认合格。